

IMPORTANT - READ NOW!
IMPORTANT - À LIRE IMMÉDIATEMENT !
IMPORTANTE - LEGGERE SUBITO!
WICHTIG - SOFORT LESEN!
IMPORTANTE - LÉALO AHORA!

If your printer does not have the following label on the rear panel:

XPR OK

Visit:

http://www.xiponline.com/rework/user_welcome.jsp?cust_id=2308

or phone:

1-800 240-5816 in the U.S.A.
32 (0) 42467893 in mainland Europe

now, to arrange for your free retrofit.

Si le panneau arrière de votre imprimante ne porte pas cette étiquette :

XPR OK

Consultez :

http://www.xiponline.com/rework/user_welcome.jsp?cust_id=2308

ou appelez le :

1-800 240-5816 USA
32 (0) 42467893 Europe continentale

maintenant pour obtenir le kit de mise à niveau gratuit.

Se la stampante non presenta la seguente etichetta sul pannello posteriore:

XPR OK

Visitare:

http://www.xiponline.com/rework/user_welcome.jsp?cust_id=2308

o telefonare al numero:

1-800 240-5816 negli U.S.A.
32 (0) 42467893 nell'Europa continentale

al più presto per organizzare l'aggiornamento gratuito.

Wenn auf der Rückseite Ihres Druckers das folgende Etikett fehlt:

XPR OK

Besuchen Sie:

http://www.xiponline.com/rework/user_welcome.jsp?cust_id=2308

oder rufen Sie gleich folgende Nummer an:

1-800240-5816 in USA
32 (0) 42467893 in Kontinentaleuropa

um eine kostenlose Nachrüstung zu erhalten.

Si su impresora no tiene la siguiente etiqueta en el panel trasero:

XPR OK

Visite:

http://www.xiponline.com/rework/user_welcome.jsp?cust_id=2308

o llame al teléfono:

1-800 240-5816 en los EE.UU.
32 (0) 42467893 en Europa continental

ahora, para hacer los arreglos de una modificación retroactiva gratuita.