

\*\*\*\*\*

# BOLETÍN CRÍTICO 2101 – Posibles peligros de seguridad

BOLETÍN NÚMERO 05

TÍTULO: **MOTOR CALIENTE EN EL REALIZADOR DE FOLLETOS**

SE APLICA A: TODOS LOS SISTEMAS 2101 con un realizador de folletos

FECHA: Marzo 24, 2004

VERSIÓN DE SOFTWARE: ND

Cliente: X      Analista: X


\*\*\*\*\*

## Problema:

El usuario puede tocar el motor CALIENTE del recorrido del papel del folleto cuando el realizador de folletos está completamente fuera del sistema 2101.

## Descripción:

Durante el funcionamiento del realizador de folletos, el motor del recorrido del papel del folleto puede calentarse suficientemente como para sentirse caliente al contacto. Si ocurre un atasco durante la operación de realización de folletos y el usuario retira el realizador de folletos completamente fuera del 2101, el usuario puede lastimarse al tratar de alcanzar detrás del realizador de folletos para despejar atascos de papel. La Figura 1 muestra la posición del motor del recorrido del papel del folleto.



## AVISO

El motor del recorrido del papel del folleto puede estar **Caliente**

Figura 1. Posición del motor del recorrido del papel del folleto

## Acción correctora:

Por favor informe a todos los clientes que tengan un sistema 2101 con realizador de folletos sobre esta medida de seguridad.

El departamento de ingeniería proveerá una etiqueta, avisando al cliente que el motor está caliente. Un técnico de servicio instalará la etiqueta tan pronto como sea posible en todos los sistemas 2101 con realizador de folletos.

\*\*\*\*\*ESTE ES EL FINAL DEL BOLETÍN\*\*\*\*\*