
2101 BOLLETTINO DI SICUREZZA

Possibile pericolo

BOLLETTINO NUMERO 05

TITOLO: **MOTORE SURRISCALDATO SULLA STAZIONE DI FINITURA LIBRETTI**

SI RIFERISCE A: TUTTI I SISTEMI 2101 con Stazione di finitura libretti

DATA: 24 marzo 2004

VERSIONE DI SOFTWARE: non disponibile


Cliente: X Analista: X

Problema:

L'utente potrebbe toccare il motore SURRISCALDATO del percorso carta quando la Stazione di finitura libretti viene estratta dal sistema 2101.

Descrizione:

Durante il funzionamento della Stazione di finitura libretti, il motore del percorso carta può surriscaldarsi. In caso di inceppamento, estraendo la Stazione di finitura libretti completamente fuori dal sistema 2101, l'utente potrebbe provocarsi delle scottature cercando di raggiungere il retro della Stazione di finitura libretti per eliminare l'inceppamento. La Figura 1 mostra l'ubicazione del motore del percorso carta.



ATTENZIONE
Il motore del percorso
carta può essere **caldo**

Figura 1. Ubicazione del motore del percorso carta

Azione correttiva:

Informare tutti i clienti che posseggono un sistema 2101 di questo pericolo.

Verrà distribuita un'apposita etichetta che avvertirà gli utenti che il motore è caldo. Il tecnico installerà questa etichetta al più presto su tutti i sistemi 2101 dotati di Stazione di finitura libretti.

*****FINE DEL BOLLETTINO*****