





85mm

	Atasco de papel/documento
	Volver a colocar los documentos sin escanear y pulsar COMENZAR
	Añadir tóner
	Sustituir cartucho del cilindro

- C1** Abrir bandeja 1, despejar atasco
- C2** Abrir bandeja 2, despejar atasco
- C3** Despejar atasco de la bandeja especial
- C5** Colocar papel en bandeja 1
- C6** Colocar papel en bandeja 2
- C7** Comprobar tamaño de papel y orientación en la bandeja especial
- C0** Comprobar tamaño de papel y orientación en la bandeja seleccionada
- E1** Abrir cubierta superior izquierda, despejar atasco
- E2** Abrir cubierta superior y central izquierda, despejar atasco
- E3** Abrir cubierta inferior y central izquierda, despejar atasco
- E4** Abrir todas las cubiertas de la izquierda, despejar atasco
- E5** Cerrar cubierta superior izquierda
- E6** Cerrar cubierta inferior y central izquierda
- E7** La cubierta 1 está abierta
- E8** Comprobar parámetros del trabajo; consultar guía del usuario
- E9** Rango de ampliación excedido (50-200%). Cambiar ampliación
- E0** Cancelar trabajo; volver a ejecutar
- J1** Añadir tóner
- J3** Comprobar cartucho del cilindro
- J6** **J7** Sustituir cartucho del cilindro
- n1** Memoria llena; pulsar PARAR para cancelar el trabajo
- H9** **L9** **n4** **n5** **n9** **U0-9** Consultar guía del usuario

196mm

896E54860 Rev A

896E54860

FAULT CODE LABEL-SPANISH