

Печатная машина Xerox® Color 800/1000

Печать на бумаге с выступами

В настоящем документе содержится инструкция по печати на бумаге с выступами на сервере печати FreeFlow, подключенном к печатной машине Xerox Color 800/1000. Для печати на бумаге с выступами на печатной машине Xerox Color 800/1000 следует выполнить приведенные ниже операции.

Печать на бумаге с выступами с помощью выбора временного материала и пользовательского интерфейса

На принтере

1. Выберите лоток для бумаги.
2. Вложите бумагу с выступами в выбранный лоток (длинной кромкой вперед, в вертикальной ориентации) так, чтобы стороны с выступами находились с левой стороны стопки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если последовательность печати комплекта соответствует системной настройке (1-N), первый лист с выступом должен находиться сверху.

На пользовательском интерфейсе

1. Выберите лоток с бумагой с выступами.
2. Выберите **Создать материал** (*Времен. материал*).
3. Выберите **Формат** – Пользов. 9 x 11.
4. Выберите **Плотность** – 163 г/м² (или другую).
5. Выберите **Тип** – Бумага с выступами - обычная.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данную опцию следует выбрать для правильной печати на бумаге с выступами на сервере печати FreeFlow, а также для предотвращения ошибок, связанных с несоответствием материала.

6. Выберите **Модули** – выберите количество выступов в комплекте (5).
7. Убедитесь, что бумага вложена для подачи длинной кромкой.
8. Нажмите кнопку **ОК**.

Настр. нового материала

Сведения о материале

tabstock
 Формат: Пользов. - 9.00 x 11.00"
 Тип: Бумага с выступами - обы...
 С покрытием: Без покрытия
 Модули: 3
 Перфорация: Нет
 Цвет: Белый
 Плотн. (г/м²): 163
 Волокна: Продольн.

Название
 tabstock

Комментарий

Формат
 Пользов. - 9.00 x 11.00"

Тип
 Бумага с выступами - обычная

Материал с печатью

Цвет
 Белый

Покрытие
 Без покрытия

Плотн. (г/м²)
 163
 55-350 (г/м²)

Волокна
 Продольн.
 Поперечн.

Модули
 Нет
 5
 2 - 255

Перфорация
 Нет

Справка... ОК Отменить

Выполнив приведенные выше указания, работы можно отправлять на печать из **FreeFlow MakeReady**, с помощью функции **Печать из файла** (для новых работ) и **Диспетчера работ** (для изменения существующих работ) на сервере печати FreeFlow.

На сервере печати FreeFlow

1. Создайте очередь удержания.
2. Отправьте работу в очередь удержания.
3. Выберите следующее: **Работа > Свойства > Выбор материала.**
4. Откройте меню **Загруженные материалы.**
5. Выберите материал для основной части работы.
6. Перейдите на вкладку **Специальные страницы.**
7. Выберите **Страница-исключение > Загруженные материалы.**
8. Выберите лоток с бумагой с выступами в качестве временного материала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это следует сделать для каждой страницы-исключения.

Печать на бумаге с выступами с помощью выбора пользовательского материала и пользовательского интерфейса

На принтере

1. Вложите бумагу с выступами в выбранный лоток (длинной кромкой вперед, в вертикальной ориентации) так, чтобы стороны с выступами находились с левой стороны.
2. Если последовательность печати комплекта соответствует системной настройке (1-N), первый лист с выступом должен находиться сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ

Печатать на пользовательском материале с выступами можно только из лотка 1.

На пользовательском интерфейсе

1. Войдите в режим администратора.
2. Выберите **Управление библиотекой материалов**.
3. Выберите материал в разделе **Библиотека материалов** или **Список рекомендованных материалов**.
4. Выберите параметр **Свойства** – редактировать характеристики материала (формат, плотность, тип, модуль).
5. Выберите **Формат** – Пользов. 9 x 11.
6. Выберите **Плотность** – 163 г/м² (или другую).
7. Выберите **Тип** – Бумага с выступами – обычная.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данную опцию следует выбрать для правильной печати на бумаге с выступами на сервере печати FreeFlow, а также для предотвращения ошибок, связанных с несоответствием материала.

8. Выберите **Модули** – выберите количество выступов в комплекте (5).
9. Убедитесь, что бумага вложена для подачи длинной кромкой.
10. Нажмите кнопку **ОК**.
11. В окне «Управление библиотекой материалов» нажмите кнопку **Заккрыть**.
12. Выберите **Выход из системы**.
13. Выберите лоток с бумагой с выступами.
14. Выберите созданный **Польз. материал**.
15. Нажмите кнопку **ОК**.

Св-ва материала

Сведения о материале

Custom Stock Tab 9 x 11
 Формат: Пользов. - 9.00 x 11.00"
 Тип: Бумага с выступами - обы...
 С покрытием: Глянцевое
 Модули: 5
 Перфорация: Нет
 Цвет: Серый
 Плотн. (г/м²): 163
 Волокна: Продольн.

Название

Custom Stock Tab 9 x 11

Комментарий

Формат

Пользов. - 9.00 x 11.00"

Цвет

Серый

Плотн. (г/м²)

163

55-350 (г/м²)

Волокна

Продольн.
 Поперечн.

Тип

Бумага с выступами - обычная

Материал с печатью

Покрытие

Глянцевое

Модули

Нет
 5
 2 - 255

Перфорация

Нет

Дополн. настройка...

Пробная печ...

Справка... ОК Отменить

На сервере печати FreeFlow

1. Создайте очередь удержания.
2. Отправьте работу в очередь удержания.
3. Выберите следующее: **Работа > Свойства > Выбор материала.**
4. Откройте меню **Загруженные материалы** и выберите материал для основной части работы.
5. Перейдите на вкладку **Специальные страницы.**
6. Выберите **Страница-исключение > Загруженные материалы** (выберите лоток, загруженный бумагой с выступами).

ПРИМЕЧАНИЕ

Это следует сделать для каждой страницы-исключения.

Примечания

- Страница-исключение является единственной опцией, доступной при использовании бумаги с выступами.
- Полностью распечатайте каждую работу и отметьте расположение страниц с выступами. Например: стр. 4, 10, 21, 26, 35, 41, 51 и т. д.
- При печати на бумаге с выступами для выбора материала всегда следует выбирать опцию «Загруженные материалы». Это обеспечивает правильную печать на бумаге с выступами на печатной машине Xerox Color 800/1000 и предотвращение ошибок, связанных с несоответствием материала, между сервером печати FreeFlow и печатающим устройством.
- Печать на бумаге с выступами выполняется только с одной стороны.
- Необходимо внимательно проверять заданные страницы-исключения в каждой работе.
- Скорость печати на бумаге с выступами не соответствует номинальной скорости принтера из-за проблемы с наличием разных материалов, когда вывод осуществляется в укладчик большой емкости.
- В случае застревания устранять его последствия следует вручную. Необходимо извлечь застрявшие листы с выступами и снова вложить их в лоток в соответствующей последовательности. Если материал будет вложен неправильно, работа распечатается некорректно.
- Когда для печати на бумаге с выступами выбирается опция **Времен. материал**, печатать можно из любого лотка.
- При выборе опции **Польз. материал** печатать на бумаге с выступами можно только из лотка 1.