

\*\*\*\*\*

# 2101 KRITISCHES MERKBLATT – Sicherheitsrisiko

MERKBLATT-NR. 05

TITEL: **HEISSER MOTOR MIT BOOKLET MAKER**

BETRIFFT: ALLE Modelle der Serie 2101 mit Booklet Maker

DATUM: 24. März, 2004

SOFTWARE VERSION: n. z.

Kunde: X     Analytiker: X


\*\*\*\*\*

## Problem:

Bei Geräte mit einem Booklet Maker besteht die Gefahr, dass der Benutzer mit dem HEISSEN Papierweg-Motor in Berührung kommt, wenn das Booklet Maker - Modul vollständig aus Geräten der Serie 2101 herausgezogen wird.

## Beschreibung:

Während des Betriebs des Booklet Makers kann der Motor des entsprechenden Papierwegs sehr heiß werden. Kommt es während des Betriebs des Booklet Makers zu einem Papierstaus, besteht die Gefahr, dass der Benutzer das Modul aus der 2101 herausziehen muss, um an gestaute Seiten zu gelangen und sich dabei am Motor verbrennt. Abbildung 1 verdeutlicht die Lage des Motors im Papierweg des Booklet Makers.



**VORSICHT**  
Papierweg-Motor  
des Booklet Makers  
ist u. U. **HEISS**

Abbildung 1. Motor-Position im Booklet-Papierweg

## Korrektive Maßnahme:

Informieren Sie alle Kunden, die ein Gerät der Serie 2101 mit dem Booklet Maker erworben haben, über das vorliegende Sicherheitsrisiko.

Engineering stellt in Kürze ein Warnschild bereit, das den Benutzer auf einen heißen Motor aufmerksam macht. Das Warnschild wird danach umgehend von einem Wartungstechniker auf allen Geräten der Serie 2101 mit einem Booklet Maker angebracht.

\*\*\*\*\*ENDE DES MERKBLATTS\*\*\*\*\*