
BOLETIM CRÍTICO 2101: Possível Risco à Segurança

NÚMERO DO BOLETIM: 05

TÍTULO: **AQUECIMENTO DO MOTOR NO CRIADOR DE LIVRETOS**

APLICÁVEL A: Criadores de Livretos de TODOS os modelos 2101

DATA: 24 DE MARÇO DE 2004

VERSÃO DE SOFTWARE: ND


Cliente : X Analista : X

Problema:

O usuário pode tocar o Motor do Trajeto do Criador de Livretos o qual estará QUENTE ao puxar o Criador de Livretos do modelo 2101 completamente para fora.

Descrição:

Durante a operação do Criador de Livretos, o Motor do Trajeto do Papel no Criador de Livretos pode ficar quente o suficiente a ponto de ser sensível ao toque. Se um atolamento ocorrer durante a operação do Criador de Livretos e o usuário puxar o mesmo completamente para fora do 2101, o usuário pode sofrer danos ao tentar tocar atrás do Criador de Livretos para alcançar o atolamento. A Figura 1 mostra a localização do Motor do Trajeto do Papel no Criador de Livretos.



AVISO
O motor do trajeto do papel no Criador de Livretos pode estar **Quente**

Figura 1. Localização do Motor do Trajeto do Papel

Ação Corretiva:

Por favor informe a todos os clientes que possuam um modelo 2101 com Criador de Livretos sobre este possível risco à segurança.

A Engenharia estará emitindo uma Etiqueta, avisando aos usuários que o motor é quente. Um Representante Técnico instalará a etiqueta o mais rápido possível em todos os modelos 2101 que possuam um Criador de Livretos.

*****FIM DO BOLETIM*****