

## **Notes de mise à jour relatives aux pilotes PCL/PS Xerox 4110/4590**

Les applications Microsoft Office envoient un travail pour chaque jeu sélectionné.

- Si cela se produit, désactivez la fonction d'assemblage dans l'application Office et activez-la dans les réglages PPD.

Mise en attente des graphiques pour chaque jeu par les fichiers Quark Express.

- Les fichiers Quark Express mettent en attente les graphiques pour chaque jeu. Pour contourner ce problème, effectuez une impression protégée et programmez le nombre de copies à partir de l'interface utilisateur.

- La qualité d'image d'un PDF soumis varie entre Adobe 5 et Adobe 6. Un PDF soumis à partir d'Adobe 6 au moyen d'un pilote PCL risque de présenter des problèmes de QI. Solution : soumettez le PDF à partir d'Adobe 5 en utilisant le pilote PCL.

Les impressions différées ne s'impriment pas toujours au moment voulu.

- Assurez-vous, lorsque vous utilisez la fonction d'impression différée dans le pilote, que les horloges IOT et clientes sont synchronisées. Si elles ne sont pas synchronisées, les résultats obtenus ne seront pas ceux attendus.

Le fichier PPD Xerox 4110/4590 doit parfois être téléchargé manuellement pour Quark Express.

- Assurez-vous que le fichier PPD Xerox 4110/4590 est chargé dans le dossier du gestionnaire PPD dans l'application Quark. S'il n'est pas chargé, vous ne pourrez pas imprimer en utilisant le fichier PPD Xerox 4110/4590.