

Note sulla versione - Driver Xerox 4110/4590 PCL/PS

È possibile che le applicazioni di Microsoft Office creino un lavoro di stampa per ogni fascicolo selezionato.

- In questo caso, deselegionare l'opzione di fascicolatura dell'applicazione e selezionarla nelle impostazioni PPD.

I file Quark Express eseguono lo spooling della grafica per ogni fascicolo.

- Quark Express esegue lo spooling della grafica per ogni fascicolo. Per ovviare a questo problema, è possibile inviare il lavoro configurato come stampa protetta e programmare il numero di copie dall'interfaccia utente.
- I file PDF inviati da Adobe 5 e Adobe 6 presentano differenze di qualità dell'immagine. I file PDF inviati da Adobe 6 mediante il driver PCL potrebbero presentare alcuni problemi di qualità dell'immagine. Soluzione: inviare i file PDF da Adobe 5 mediante il driver PCL.

La stampa differita non avviene sempre nei tempi previsti.

- Se si utilizza la funzione di stampa differita del driver, verificare che l'orologio IOT e l'orologio del client siano sincronizzati. In caso contrario, non sarà possibile ottenere risultati accurati.

È possibile che Xerox 4110/4590 PPD debba essere caricato manualmente per Quark Express.

- Verificare che Xerox 4110/4590 PPD sia stato caricato nella cartella PPD Manager dell'applicazione Quark. Se non è stato caricato, non sarà possibile eseguire la stampa mediante Xerox 4110/4590 PPD.