

Note di release per l'utente

EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server, versione 1.0

Questo documento contiene informazioni importanti su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

NOTA: In questo documento viene utilizzato il termine "EX700i" per fare riferimento a EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server.

Sistema

Eliminazione sicura

Quando Eliminazione sicura è abilitata (in Configure), alcune attività richiedono un tempo più lungo. Queste attività comprendono:

- Eliminazione di più lavori
- Impostazione di Proprietà per più lavori
- Backup e ripristino

Quando Eliminazione sicura è abilitata, non riempire al massimo l'unità disco fisso. Per tenere lo spazio su disco entro un limite gestibile, eliminare spesso le scansioni e i lavori dalla coda di attesa.

Stampante predefinita EX700i Print Server

Quando si stampa da EX700i Print Server tramite l'interfaccia FACI (Fiery Advanced Controller Interface), se si desidera che la stampante predefinita di EX700i Print Server sia una delle code di EX700i Print Server, è necessario impostare la stampante predefinita manualmente dall'interfaccia FACI.

Mac OS X

EX700i mancante dall'elenco di stampanti

Su Mac OS, se si aggiunge EX700i come stampante con AppleTalk, EX700i non appare nell'elenco delle stampanti AppleTalk. EX700i deve essere riavviato per aggiungerlo all'elenco.

Stampa

Il lavoro supera il limite di pagine

Se un lavoro supera il limite di pagine per un tipo di carta specifico (ad esempio, con carta pesante), non vengono segnalati conflitti tra le impostazioni nel driver di stampa o in Proprietà del lavoro. Il lavoro viene annullato e l'errore viene visualizzato dopo che il lavoro è stato elaborato.



Impossibile forzare la stampa sul Vassoio 6 dal pannello a sfioramento della macchina da stampa digitale

Se un lavoro viene sospeso per la mancanza di un tipo di carta e si prova a forzare la stampa sul Vassoio 6 dal pannello a sfioramento della macchina da stampa digitale, appare un messaggio di conflitto. Dopo aver risolto il conflitto, il lavoro resta sospeso. Per forzare la stampa, è necessario usare Command WorkStation.

Opzioni di stampa

Lavori su carta patinata

Non è possibile stampare su carta patinata se Alimentazione è impostata su Autoselezione e Tipo di supporti è impostato su Qualsiasi. È necessario selezionare un vassoio specifico o un tipo di supporto patinato specifico.

Orizzontale con graffatura e perforazione

Se si stampa un lavoro con orientamento Orizzontale con graffatura in alto a destra e perforazione a destra, il lavoro non viene stampato. Se si invia il lavoro al collegamento diretto, non viene visualizzato nessun errore. In alternativa, stampare il lavoro con la perforazione in alto.

Opzione Speculare

L'opzione Speculare del driver di stampa e in Proprietà del lavoro si escludono a vicenda. Non abilitare l'opzione in entrambe le applicazioni per lo stesso lavoro.

Fronte-retro manuale e Vassoio copie alternate

Se sulla macchina da stampa digitale è installato il Vassoio copie alternate, lo stato del lavoro resta In stampa, anche se la stampa è stata completata. Se sulla macchina da stampa digitale è installato un Vassoio copie alternate, usare l'opzione Fronte-retro per stampare in fronte-retro.

Paper Catalog in Windows 7

Per usare l'opzione Paper Catalog quando è abilitata l'opzione Comunicazione bidirezionale, è necessario avere privilegi di amministratore. Andare a Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Gestione stampa e selezionare Esegui come amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Stampa*.

Command WorkStation

Command WorkStation con EX700i

Se EX700i non ha un indirizzo IP statico e si desidera collegarsi a EX700i con Command WorkStation su EX700i, immettere 127.0.0.1 come indirizzo IP invece di localhost.

WebTools

Scaricamento dei file dei driver di stampa (russo)

Se si scaricano i file dei driver di stampa da WebTools su un computer con Windows XP in lingua russa, si verifica un errore la prima volta che si fa clic sul collegamento per estrarre i file. È necessario fare clic sul collegamento una seconda volta.

Image Enhance Visual Editor

Uso di file duplicati

In Image Enhance Visual Editor, le modifiche vengono applicate sia al lavoro selezionato che a tutti i suoi duplicati.

Calibrazione

Vassoio 8 non può essere impostato come vassoio di alimentazione per la calibrazione

In Calibrator di Command WorkStation, il Vassoio 8 (Inseritore) appare come selezione per l'alimentazione. Non è comunque possibile eseguire la calibrazione con questo vassoio come alimentazione.

Applicazioni

Recupero di una scansione da Adobe Acrobat

In Acrobat, se si cerca di recuperare una scansione da EX700i con File > Crea PDF > Da scanner > Documento a colori, si verifica un errore. Selezionare invece File > Crea PDF > Da scanner > Scansione personalizzata. Sotto Input, fare clic su Opzioni e impostare Interfaccia utente su Mostra interfaccia nativa scanner.

Formato pagina non corretto per lavori di Microsoft Word

Se si stampa un lavoro da Microsoft Word con il formato pagina impostato su A4 e EX700i visualizza un messaggio indicante che è necessario caricare carta 8,5x11, fare una delle operazioni seguenti:

- Ristampare il lavoro da Microsoft Word e impostare il formato carta su A4 dalla scheda Stampa Fiery del driver di stampa.
oppure
- Impostare il formato carta su A4 in Proprietà del lavoro di Command WorkStation e ristampare il lavoro.

In generale, se le opzioni di stampa selezionabili da un'applicazione sono simili alle opzioni di stampa specifiche di EX700i e della macchina da stampa digitale (nella scheda Stampa Fiery), usare le opzioni di stampa specifiche di EX700i e della macchina da stampa digitale.

Adobe FreeHand non supportato

EX700i non supporta la stampa da Adobe FreeHand.

Impostazioni di stampa Adobe InDesign non applicate

Se si stampa un lavoro su EX700i da Adobe InDesign dopo aver impostato il numero di copie e aver selezionato il supporto dal driver di stampa, le impostazioni di stampa potrebbero non essere applicate al lavoro. Se questo si verifica, modificare le Proprietà del lavoro in Command WorkStation e ristampare il lavoro.

Guida

Internet Explorer 8 e 9

Quando si visualizzano i file della Guida dei programmi di utilità di EX700i, tutte le procedure iniziano con il numero "1". Per visualizzare correttamente i file della Guida, usare un altro browser o una versione precedente di Internet Explorer.