


Menük



Információs oldalak

- Konfiguráció
- Panelbeállítások
- Munkaelőzmények
- Hibaelőzmények
- Bemut. lap
- PCL-betűkészletek listája
- PS-betűkészletek listája

Energiaakarékos mód be-/kikapcsolása

Belépés a rendszermenübe

Nyílógombok a menük felfelé, lefelé, előre és visszafelé való görgetéséhez

OK gomb a kiválasztott menü jóváhagyásához

Mégse

Vissza gomb a menü előző szintjére lépéshez

Számlázómérők

- Összes lenyomat
- Színes lenyomat
- Fekete-fehér lenyomat

- Wi-Fi állapota
- Wi-Fi beállítása
- WPS-beállítás
- Wi-Fi Direct beállítása
- Wi-Fi alaphelyzetbe állítása
- TCP/IP
- Protokoll
- Gazdagép-hozzáférési lista
- NVM inicializ.
- PS adatformátum
- Wi-Fi

- Energiat. időz.
- Aut. visszaáll.
- Időtűllépési hiba
- Munka időtűllép.
- mm/hüvelyk
- K. festék figy.üzenet
- Papírméret-eltérés

- Firmware verziója
- Papírtípus beállítása
- BTR beáll.
- Beégető beáll.
- Automatikus reg. beállítás
- SzínReg. beáll.
- Előhívó tiszt.
- Festékfrissítés
- BTR frissítés
- NVM inicializ.
- Magasság beáll.
- Gép élettartama

Admin menü

- Hálózat ▶
- Rendszerbeállítás ▶
- Karbantartás ▶
- Titkos beáll. ▶
- USB-beállítás ▶
- PCL-beállítás ▶
- PS-beállítás ▶
- PDF-beállítás ▶

- Port állapota
- PS adatformátum

- Panelzár
- Szoftverletöltés
- Hálózati információk megjelenítése

- PS-hibajelentés
- PS-munka időkorlátja.
- Kimenet színe
- Képmélység

- Példányszám
- Nyomtatási mód
- PDF-jelszó
- Papírméret
- Elrendezés
- Kimenet színe

- Papírméret
- Tájolás
- Betűkészlet
- Szimbólumkészlet
- Betűméret
- Betűköz
- Laphossz
- Példányszám
- Vázlat mód
- Vonalvég
- Kimenet színe

Panel nyelve

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6022docs