





















Xerox® ColorQube® 8580/8880
Szimbólumok a nyomtatón



Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Túlhevülési figyelmeztetés - Égési sérülés veszélye Ez a szimbólum olyan területekre hívja fel a figyelmet, amelyek túlhevülnek, és a megérintésük tilos.
	Magasfeszültség figyelmeztetés Ez a figyelmeztető jelölés a magasfeszültségű területekre hívja fel a felhasználók figyelmét. A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el rendkívül körültekintően ezeken a területeken.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	A nyomtató egyes részei felforrósodhatnak, ezért a berendezés mozgatása vagy becsomagolása előtt várja meg, amíg lehül. Személyi sérülés vagy a nyomtató sérülésének elkerülése érdekében várjon 30 percet, amíg a tinta megszilárdul, és a nyomtatófej lehül.
	Földelt/közönséges csatlakozó
	Papírelakadás
	Zárolás

Szimbólum	Leírás
	Zárolás feloldása

Szimbólum	Leírás
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Lyukasztott papír
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Súly
	Munka törlése/leállítása gomb

Szimbólum	Leírás
	Vissza gomb
	OK gomb
	Súgó gomb
	Energiatakarékos gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.

