

## Notes de mise à jour client

### Fiery EXP8000 Color Server, version 2.0

Ce document contient des informations concernant le logiciel du Fiery EXP8000 Color Server, version 2.0.

Avant d'utiliser le Fiery EXP8000 Color Server équipé de cette version, faites une copie de ces *Notes de mise à jour client* et distribuez-les à tous les utilisateurs.

Ces *Notes de mise à jour client* peuvent également être consultées en ligne à l'adresse ci-dessous : <http://services.efi.com/support/vfigs/9019710383/>

**REMARQUE :** Dans ce document, le terme Fiery EXP8000 désigne le Fiery EXP8000 Color Server.

Avant d'imprimer sur le Fiery EXP8000, assurez-vous que la version 2.0 du logiciel système et utilisateur est installée sur le Fiery EXP8000.

## Problèmes résolus dans cette version

### PitStop

Une page vierge est créée lorsque vous imposez une tâche PitStop tronquée.

### Etendues de pages sur la Command WorkStation

Les étendues de pages spécifiées dans les propriétés de tâche de la Command WorkStation ne sont pas appliquées à l'impression de la tâche.

### Propriétés du pilote d'imprimante

Si vous sélectionnez les trois queues d'impression du Fiery EXP8000 sur le serveur, puis que vous cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés, trois messages d'erreur s'affichent. Si vous cliquez sur OK pour fermer ces messages, vous ne pourrez plus accéder à l'Unidriver Fiery EXP8000. Dans ce cas, réinitialisez le Fiery EXP8000.

### Bourrages papier pour les tâches avec onglets et supports mixtes

Si vous imprimez une tâche avec onglets et supports mixtes et qu'un bourrage papier survient pour la première page à onglet, l'ordre des pages à onglet sera incorrect et le texte ne sera pas imprimé sur les onglets une fois le bourrage éliminé et l'impression relancée. Vous devez charger à nouveau les supports à onglet dans le bon ordre pour que la tâche s'imprime correctement.

### **Téléchargement de fichiers PPML, VIPP ou VPS**

Si vous téléchargez un fichier PPML, VIPP ou VPS sur la connexion Direct, il est automatiquement redirigé vers la queue Impression.

### **Chemin de recherche VDP**

Vous pouvez modifier le chemin de recherche VDP à partir de la Command WorkStation dans une limite de 128 caractères.

### **Tri des tâches**

La fonction de tri de tâches ne met pas à jour l'onglet « Attente d'impression » en tenant compte de toutes les tâches actives.

### **Suspension en cas d'incompatibilité**

La fonction Suspension en cas d'incompatibilité s'applique uniquement aux tâches envoyées dans la queue Impression.

La fonction Suspension en cas d'incompatibilité ne suspend pas les tâches dans les cas suivants :

- La première page de la tâche est une page de couverture.
- La tâche est imprimée sur la connexion Direct.
- L'incompatibilité se situe après la première page de la tâche.

### **Fichiers TIFF imposés**

Les fichiers TIFF téléchargés dans un Hot Folder pour lequel l'imposition est activée génèrent une erreur lorsque vous les sélectionnez et que vous choisissez Imposer à partir de la Command WorkStation.

## Problèmes identifiés

### Documentation

#### Accès à la documentation du Fiery EXP8000

Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur de DVD, utilisez le CD Documentation Utilisateur pour télécharger la documentation du Fiery EXP8000.

### Informations système

#### Spécifications du Fiery EXP8000

Pour connaître la quantité de mémoire et les options logicielles installées sur le Fiery EXP8000, imprimez la page de configuration.

### Configuration du Fiery EXP8000

#### Effacement sécurisé

Utilisez l'effacement sécurisé pour que le Fiery EXP8000 écrase les données stockées sur le disque dur plusieurs fois, afin d'éviter la réapparition des données supprimées.

#### Icône de raccourci pour la configuration Fiery EXP8000

La version 2.0 du Fiery EXP8000 comporte une icône de raccourci pour la configuration du Fiery EXP8000, disponible à partir de l'Interface contrôleur avancée Fiery. Utilisez ce raccourci pour accéder à la configuration du Fiery EXP8000. Vous pouvez aussi accéder à la configuration du Fiery à partir de la FieryBar et du menu Serveur de la Command WorkStation.

#### Modification de la date et de l'heure du Fiery EXP8000

Procédez à la modification de la date et de l'heure uniquement lorsque le Fiery EXP8000 n'est pas en cours de traitement ou d'impression mais indique Au repos. Une fois la modification effectuée, redémarrez le Fiery EXP8000.

#### Langues prises en charge

Si vous insérez le DVD1 dans le Fiery EXP8000 et que vous réinitialisez ce dernier, vous serez invité à sélectionner une langue parmi 15 propositions pour l'installation. Or, le Fiery EXP8000 prend uniquement en charge les langues suivantes :

- Anglais
- Français
- Italien
- Allemand
- Espagnol
- Néerlandais
- Portugais brésilien

## Supports personnalisés

### Configuration des supports personnalisés

Si vous imprimez sur des supports personnalisés, vous devez charger ces supports et indiquer le bac et le profil de support personnalisé sur la presse numérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre presse numérique.

Le paramètre de Papier personnalisé 1 à 10 du menu Appellation dans le pilote fonctionne uniquement pour les supports personnalisés.

L'option Utiliser profil du support ne fonctionne pas correctement avec des supports personnalisés si :

- Le profil de sortie n'est pas associé à l'option Appellation dans le pilote.
- Le profil de sortie est associé à un support autre que Papier personnalisé 1 à 10.
- Le profil de sortie est associé à un papier personnalisé incorrect. Par exemple, si le profil de sortie est associé à Papier personnalisé 1 et que l'option Appellation dans le pilote est définie sur Papier personnalisé 2, l'impression s'effectue avec un profil incorrect.

### Profils de support

Lorsque vous utilisez des supports personnalisés, l'option Utiliser profil du support ne fonctionne pas si une valeur différente de 200 points est définie pour la trame. Pour éviter cela, sélectionnez Utiliser profil de sortie comme profil de sortie à partir de ColorWise Pro Tools et attribuez le bon profil de sortie à chaque tâche.

## Impression

### Tâches d'impression B4 (ISO)-R

Si vous tentez d'imprimer une tâche au format B4 (ISO)-R, le Fiery EXP8000 demande le chargement de papier B4 (ISO)-R dans un des bacs, même lorsque le papier approprié est chargé. Pour éviter cela, chargez le papier B4 (ISO)-R comme un format personnalisé dans le bac du Fiery EXP8000.

### Impression virtuelle

Lorsque vous effectuez une seule modification dans les propriétés de tâche de votre imprimante virtuelle, d'autres paramètres risquent d'avoir changé dans les informations détaillées de l'imprimante virtuelle.

### Imprimante virtuelle via LPR

Les commentaires relatifs à la tâche ne s'affichent pas avec les ordinateurs Windows XP utilisant l'impression virtuelle via LPR.

### Tâches au format 12,6x19,2

Lorsque vous imprimez une tâche au format 12,6x19,2, l'option Face dessous n'est pas prise en charge. Si l'impression est lancée avec ce paramètre, le pilote d'imprimante n'affiche aucun message mais une erreur PostScript se produit.

### **Pages à onglet en orientation bord long (LEF)**

Avec une orientation LEF, le texte risque de s'imprimer trop bas ou hors des onglets. Pour éviter cela, utilisez l'option Alignement du bac avant d'imprimer des onglets afin que le Fiery EXP8000 positionne le texte à l'emplacement voulu.

### **Ordre des pages**

Si vous imprimez les tâches du Fiery EXP8000 sur un serveur Velocity, l'ordre des pages sera toujours De 1 à n, même si vous spécifiez un ordre différent à partir de la Command WorkStation.

### **Agrafes épuisées**

Le Fiery EXP8000 n'affiche pas de message d'erreur lorsque la presse numérique vient à manquer d'agrafes. Si cela se produit, consultez le message affiché sur la presse numérique.

### **Format de page B4**

Le format de page B4 n'est pris en charge sur le Fiery EXP8000 qu'en tant que format personnalisé.

### **Nombre de copies**

La valeur du champ Quantité affichée sur la presse numérique est toujours 1, quel que soit le nombre de copies traitées sur le Fiery EXP8000. En outre, le nombre de pages affichées correspond au nombre total de pages générées pour la tâche. Par exemple, pour une tâche comportant dix pages en recto verso, la valeur 5 s'affiche.

### **Annulation d'une tâche**

Vous ne pouvez pas annuler de tâche à partir de la Command WorkStation si le Fiery EXP8000 affiche un message d'erreur et que la presse numérique est inactive. Si vous annulez la tâche à partir de la Command WorkStation, l'annulation n'est pas effective tant que l'erreur indiquée dans le message n'est pas résolue. Pour éviter cela, annulez la tâche à partir de la presse numérique ou effacez le message d'erreur, puis annulez la tâche à partir de la Command WorkStation.

## **Supports mixtes**

### **Options incompatibles**

Les options non prises en charge avec certaines combinaisons de supports mixtes ne sont pas affichées dans le pilote d'imprimante ni sur l'interface Supports mixtes de la Command WorkStation. Par exemple, lorsque l'option d'impression face dessous est activée ou que la valeur Imprimante par défaut est définie pour cette option, le papier de 221-330 g/m<sup>2</sup> ne s'affiche pas parmi les types de support.

### **Page de couverture**

Imprimez sur une seule face les pages de couverture sur transparent ou sur papier épais (221-300 g/m<sup>2</sup>). Cette contrainte est liée aux propriétés de l'imprimante.

### **Tâches en recto et en recto verso**

Si la tâche sur supports mixtes se compose de pages en recto et de pages en recto verso, utilisez uniquement des supports pris en charge pour les tâches en recto verso. Ainsi, n'utilisez pas de papier épais (221-300 g/m<sup>2</sup>) pour les pages de couverture en recto si une partie de la tâche est en recto verso, car ce type de papier n'est pas pris en charge pour l'impression en recto verso. Cette contrainte est liée aux propriétés de l'imprimante.

### **Supports chargés sur la presse numérique**

La presse numérique ne démarre l'impression des tâches sur supports mixtes qu'une fois que tous les supports requis pour ces tâches sont chargés.

### **Journal des tâches**

Le journal des tâches sur supports mixtes contient des nombres d'originaux incorrects.

### **Onglets**

La deuxième ou la troisième ligne du texte d'un onglet risque d'être tronquée si la police est trop grande et le texte trop long pour rentrer dans la zone de l'onglet.

Lorsque vous chargez un support à onglets dans la presse numérique pour imprimer une tâche en recto, placez le premier onglet à droite.

La deuxième et la troisième ligne du texte d'un onglet risque de s'imprimer hors onglet si le texte est centré, avec une police de 10 points et une rotation de 180 degrés.

### **Prévisualisation**

Vous pouvez ajouter des onglets et des pages vierges dans les supports mixtes et prévisualiser ces ajouts dans la fenêtre de prévisualisation sans traiter la tâche. Ne tenez pas compte du texte indiquant que les onglets et les pages vierges ne s'affichent dans la fenêtre de prévisualisation qu'après le traitement, qui apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

## **Quick Doc Merge**

### **Fichiers pris en charge**

Quick Doc Merge prend en charge les fichiers aux formats .ps et .pdf.

## **Imposition**

### **Tâches imposées**

Les options d'impression programmée et d'impression immédiate sont compatibles avec les tâches imposées.

### **Désinstallation d'Impose**

Utilisez la fonction d'ajout/suppression de programmes pour désinstaller Impose de votre ordinateur.

### Agencements de 10 lignes sur 10 colonnes

Evitez d'utiliser des images complexes pour les agencements d'imposition de 10 lignes sur 10 colonnes. Si vous le faites, la presse numérique risque de ne plus répondre. Les agencements d'imposition de 10 lignes sur 10 colonnes doivent être utilisés uniquement pour des applications simples telles que des cartes de visite.

### Message d'erreur dans Impose

Impose peut afficher un message d'erreur en fonction de l'ordre dans lequel vous spécifiez les options d'imposition. Par exemple, si vous définissez les options d'imposition dans l'ordre suivant, vous pouvez enregistrer et imprimer la tâche :

- Lignes : 2
- Colonnes : 2
- Echelle : Adapter au format

Cependant, si vous définissez les mêmes options d'imposition dans un ordre différent, comme suit, Impose affiche un message d'erreur :

- Colonnes : 2
- Echelle : Adapter au format
- Lignes : 2

## Impression de données variables (VDP)

### Imposition de tâches VDP

Si vous téléchargez une tâche VDP sur la queue Attente de la Command WorkStation, que vous l'imposez, la prévisualisez et appliquez les modifications d'imposition, vous ne pourrez pas demander l'impression de tous les enregistrements à partir de l'application. Si vous voulez imprimer tous les enregistrements, vous ne devez pas remplir le champ Enregistrement.

Lorsque vous supprimez les données en mode point d'une tâche VDP imposée, les paramètres d'imposition sont également supprimés.

### Chemin de recherche VDP

Si vous spécifiez un chemin de recherche VDP et que vous téléchargez une tâche VDP, seule la première page de la tâche s'imprime et la presse numérique ne répond plus. Dans ce cas, réinitialisez le Fiery EXP8000.

Le chemin de recherche VDP ne reconnaît pas les sous-répertoires. Pour résoudre ce problème, saisissez précisément le chemin de recherche VDP sur le réseau.

### Chemin de recherche des fichiers sous Mac OS X

Le chemin de recherche des fichiers s'affiche sous Informations propriétaire dans le pilote d'imprimante Mac OS X.

**Erreur liée au format de page**

Le Fiery EXP8000 ne peut traiter des tâches VDP dans un format de page personnalisé ne rentrant pas dans la plage de formats personnalisés prise en charge par la presse numérique.

**Polices****Polices manquantes**

Les polices de la presse numérique disparaissent du menu Police de Microsoft Word à la création d'un pilote d'imprimante par la méthode Pointer-imprimer. Ce problème se présente sur les ordinateurs Windows 2000, lorsque vous supprimez tous les pilotes à l'aide de Fiery Printer Delete Utility puis réinstallez le pilote d'imprimante Fiery EXP8000.

**Command WorkStation****Duplication de fichiers PDF**

Si vous importez un fichier de moins de 10 pages dans la queue Attente de la Command WorkStation et que vous le dupliquez, puis que vous sélectionnez Traiter et attendre pour ces deux fichiers, un message d'erreur apparaît. Pour éviter cela, supprimez les données en mode point du premier fichier, dupliquez-le à nouveau puis choisissez Traiter et attendre.

**Changement d'orientation**

Si vous modifiez l'orientation d'une tâche dans le pilote d'imprimante et que vous imprimez cette tâche, vous ne pourrez plus modifier cette orientation à partir de la Command WorkStation.

**Prévisualisation de fichiers**

La prévisualisation de fichiers volumineux peut être longue car Adobe Acrobat Distiller doit d'abord générer les fichiers.

L'affichage des chemins de fer à partir d'images bitmap complexes peut être long si le Fiery EXP8000 effectue plusieurs tâches en même temps.

Si un administrateur installe Acrobat sur un ordinateur Windows XP, puis se déconnecte et réinitialise l'ordinateur, un message d'erreur indiquant qu'Acrobat n'est pas installé s'affichera si un utilisateur se connecte et essaie de prévisualiser une tâche à partir de la Command WorkStation.

**Fiery Downloader****Téléchargement de fichiers TIFF**

Si vous téléchargez des fichiers TIFF à l'aide de Fiery Downloader, la fonction Options n'est pas disponible. Pour éviter cela, téléchargez plutôt vos fichiers TIFF à l'aide de la Command WorkStation.



## Suspension en cas d'incompatibilité

La fonction Suspension en cas d'incompatibilité empêche l'impression d'une tâche si les paramètres de cette dernière ne correspondent pas aux paramètres en cours du Fiery EXP8000. Par exemple, si vous imprimez dans la queue Impression une tâche pour laquelle vous avez spécifié un papier couché très épais, cette tâche est suspendue si la presse numérique n'est pas chargée ou configurée avec du papier couché très épais lors de l'envoi de la tâche.

La tâche incompatible est suspendue et mise en surbrillance rouge dans la Command WorkStation. Si vous double-cliquez sur cette tâche dans la Command WorkStation, un message d'erreur signalant l'incompatibilité s'affiche. La tâche peut être réimprimée une fois que les paramètres du Fiery EXP8000 ont été modifiés pour correspondre à ceux de la tâche.

La fonction Suspension en cas d'incompatibilité vérifie uniquement les incompatibilités sur la première page de la tâche, dans les cas suivants :

- Le papier demandé n'est pas chargé (pas de papier, format de papier incorrect, format de papier correct mais support incorrect).
- La destination de sortie est pleine.

La fonction Suspension en cas d'incompatibilité ne suspend pas les tâches dans les cas suivants :

- La tâche est une tâche immédiate.
- La tâche se compose de pages du Panneau de configuration (par exemple, une page de configuration, une page de test ou une liste de polices).

## Hot Folders

Hot Folders n'impose aucune contrainte de tâche entre les paramètres de tâche et les paramètres d'imposition. La liste ci-dessous répertorie les options que vous *ne devez pas* modifier dans les paramètres de tâche des Hot Folders lorsque vous utilisez également des paramètres d'imposition.

- Recto verso
- Orientation
- Rotation - 180
- Format papier

### Impression d'onglets

Les tâches pour lesquelles le texte des onglets a été envoyé via Hot Folders doivent comporter les options De n à 1 pour l'ordre des pages et Face dessous. Aucun message d'avertissement ne s'affiche si vous envoyez une tâche à onglets paramétrée sur De n à 1 et Face dessus. La tâche s'imprime toutefois, mais le texte n'apparaît pas sur les onglets.

### **Connexion aux serveurs Fiery EXP8000**

Si vous essayez de vous connecter à un Fiery EXP8000 qui n'est pas disponible, un message d'erreur vous en informe. Toutefois, l'affichage de ce message peut prendre plus d'une minute.

### **Désinstallation de Hot Folders**

Après avoir désinstallé l'application Hot Folders à l'aide de la fonction d'ajout/suppression de programmes, vous devez supprimer manuellement les Hot Folders que vous avez créés et tous leurs sous-dossiers.

### **Unités de mesure**

Si vous spécifiez un format de papier personnalisé en pouces à partir des paramètres de filtre, la valeur de ce format est correct. En revanche, les unités de mesure apparaissent sous forme de points.

### **Paramètres des tâches**

Les Hot Folders comprennent l'option Paramètres de la tâche. Si cette option n'est pas sélectionnée, la tâche est traitée avec les paramètres par défaut du Fiery EXP8000. Pour créer ou modifier les paramètres d'une tâche autres que les paramètres par défaut du Fiery EXP8000, cliquez sur le bouton Définir.

Dans les Hot Folders, la valeur par défaut de toutes les options non spécifiées de champ numérique et de champ de plages de valeurs (par exemple, Copies) est Conserver le réglage du document. Si cette valeur par défaut Conserver le réglage du document n'est pas modifiée pour une option, la valeur figurant dans le document est prise en compte.

Par exemple, si vous créez un Hot Folder, que vous voulez que toutes les tâches qui lui sont envoyées soient imprimées en cinq exemplaires et que le support soit un support épais, sélectionnez Paramètres de la tâche et affectez la valeur 5 à Copies et la valeur Support épais à Type de support. Laissez la valeur par défaut pour tous les autres paramètres. Les seuls paramètres remplacés par les paramètres de tâche des Hot Folders sont le nombre de copies et le type de support. Tous les autres paramètres conservent la valeur qui leur était affectée dans le document source.

Toutefois, si une option utilise la valeur Conserver le réglage du document et qu'aucune valeur n'est définie pour ce paramètre dans le document, la valeur par défaut de l'imprimante est utilisée.

Seuls les paramètres pour lesquels une valeur autre que Conserver le réglage du document a été définie sont appliqués à la tâche par les Hot Folders. Une fois les modifications effectuées, les choix sont conservés et pris en compte lorsque vous revenez aux paramètres de tâche pour ce Hot Folder.

### **Recherche avancée**

Lorsque vous vous connectez à un Hot Folder, vous pouvez désormais cliquer sur le bouton Avancée pour choisir une plage d'adresses IP ou un masque de sous-réseau et limiter l'étendue de la recherche d'un Fiery EXP8000 disponible sur le réseau.

## Mac OS X

### Enregistrement de fichiers PDF ou PS

Lorsque vous combinez des paramètres recto verso et de décalage de l'image et que vous enregistrez le fichier au format PDF ou PS, la tâche s'imprime en recto uniquement et sans tenir compte de l'option Décalage de l'image. En revanche, si vous imprimez avec le pilote sans enregistrer le fichier au format PS ou PDF, la tâche s'imprime avec les bonnes options d'impression.

## Applications

### QuarkXPress

Les tâches ne s'imprimeront peut-être pas correctement si vous définissez l'option de pilote d'imprimante *N* standard à partir de QuarkXPress.

Si vous imprimez plusieurs exemplaires dans QuarkXPress 6.0 à partir du pilote d'imprimante, les exemplaires ne seront pas correctement séparés. De plus, l'ensemble des exemplaires risque d'être agrafé comme un document unique. Pour éviter cela, modifiez le nombre de copies et le mode d'agrafage à partir de la Command WorkStation.

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir de QuarkXPress.

### Corel Draw

Si vous utilisez la fonction de supports mixtes à partir du pilote d'imprimante sous Corel Draw, vous ne pourrez pas insérer de page vierge avant la dernière page de votre tâche d'impression. Pour éviter cela, téléchargez directement le fichier sur le Fiery EXP8000, modifiez la tâche à partir de la Command WorkStation et indiquez les pages vierges à insérer.

Les options d'impression Mise en page et Image miroir spécifiées pour une tâche Corel Draw n'ont aucun effet.

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir de Corel Draw.

### Macromedia FreeHand

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir de Macromedia FreeHand.

### Adobe Acrobat

La modification de la dernière page d'une tâche PDF sur supports mixtes n'est pas prise en charge. Si vous utilisez la fonction de supports mixtes à partir du pilote d'imprimante sous Adobe Acrobat 5.0.5, vous ne pourrez pas insérer de page vierge avant ou après la dernière page de votre tâche d'impression. Pour éviter cela, téléchargez directement le fichier sur le Fiery EXP8000, modifiez la tâche à partir de la Command WorkStation et indiquez les pages vierges à insérer.

**Adobe InDesign**

La fonction Alignement du bac peut ne pas fonctionner correctement à partir d'Adobe InDesign.

**Adobe PageMaker**

Si vous imprimez une tâche PageMaker avec agrafage et que vous utilisez Autosélection comme destination de sortie, la tâche ne s'imprime pas. Pour éviter cela, indiquez le bac de sortie correct lorsque vous imprimez des tâches PageMaker avec agrafage.

**Adobe FrameMaker**

Les paramètres de supports mixtes ne fonctionnent pas correctement lorsque vous imprimez un document FrameMaker.

Un message d'erreur peut s'afficher lorsque vous imprimez à partir de FrameMaker sous Mac OS. Ne tenez pas compte de ce message d'erreur ; le fichier s'imprimera correctement.

Si vous imprimez plusieurs exemplaires dans FrameMaker à partir du pilote d'imprimante, les exemplaires ne seront pas correctement séparés. De plus, l'ensemble des exemplaires risque d'être agrafé comme un document unique. Pour éviter cela, modifiez le nombre de copies et le mode d'agrafage à partir de la Command WorkStation.

**Aide****Fichiers d'aide**

Les fichiers d'aide des utilitaires Fiery ont été programmés pour fonctionner avec Microsoft Internet Explorer version 5.5 ou ultérieure. Si vous utilisez d'autres navigateurs, tels que Safari, ou des versions antérieures d'Internet Explorer, l'aide risque de ne pas s'afficher correctement.

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer sur un ordinateur Windows XP avec le Service Pack 2, les fichiers d'aide risquent de ne pas s'afficher ou de ne pas s'afficher correctement dans les cas suivants :

- Si votre navigateur bloque les fenêtres publicitaires intempestives, il risque de bloquer également le fichier d'aide. Si cela se produit, désactivez provisoirement le blocage des fenêtres publicitaires intempestives pour permettre l'affichage du fichier d'aide.
- Si l'option de notification des erreurs de scripts est activée dans l'onglet Avancé des Options Internet de votre navigateur, une fenêtre d'avertissement risque de s'afficher avant la page du fichier d'aide. Pour éviter ce problème, désactivez l'option « Afficher une notification de chaque erreur de script » dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Options Internet.
- Un message d'avertissement peut également s'afficher dans la barre d'état mais le contenu du fichier d'aide n'en est pas affecté.