

Release Notes für Xerox 4110/4590 PCL/PS-Treiber

MS Office-Anwendungen übermitteln gegebenenfalls einen Auftrag pro gewähltem Satz.

- Wenn dies geschieht, die Option "Sortieren" in der Office-Anwendung deaktivieren und die Sortierfunktion stattdessen in den PPD-Einstellungen aktivieren.

Satzweises Grafik-Spooling bei Quark Express-Dateien

- Bei Einsatz von Quark Express werden Grafiken satzweise zwischengespeichert. Eine Behelfslösung besteht darin, den Auftrag im geschützten Druckmodus auszugeben und die Kopienanzahl über die UI zu vereinbaren.
- Bei der Übergabe von PDFs aus Adobe5 und Adobe6 variiert die Bildqualität. PDF-Dateien, die mit Hilfe des PCL-Treibers aus Adobe 6 übergeben werden, weisen eventuell Bildqualitätsanomalien auf. Behelfslösung: Für die Übergabe von PDFs aus Adobe 5 den PCL-Treiber verwenden.

Zeitversetzte Druckausgabe erfolgt nicht immer wie erwartet.

- Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz der Treiberfunktion "Zeitversetzt drucken", dass die IOT-Uhr und die Client-Uhr synchron laufen. Anderenfalls sind keine exakten Ergebnisse möglich.

Die Xerox 4110/4590 PPD muss gegebenenfalls manuell für Quark Express geladen werden.

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Xerox 4110/4590 PPD im Ordner "PPD Manager" von Quark Express befindet. Ist dies nicht der Fall, ist eine Druckausgabe unter Verwendung der Xerox 4110/4590 PPD nicht möglich.