XES Coupon-Austausch

🚈 XES Coupon Exchange - Microsoft Internet Explorer							. 8 >
<u>File Edit View Favorites Iools H</u> elp							<u>a</u>
🗢 Back 🔹 🤿 🚽 🙆 🚰 🥘 Search 📷 Favorites 🌒 Media	3 🗿 W • 2 🖉						
Address f http://www.xes.com/keys/httpHome/keys.html						•	∂Go
Links 🎯 Activity 🞯 Community 🛃 Customize Links 💱 Entertainmen	t 🙋 Free Hotmail 🧜 Instant Interne	t 🙋 Internet Radio	My Presario	🛃 Online Store	📜 Retail Central		:
XES Coupor	n Exchange						
To see screens in English, press	English						
Pour visualiser les écrans en français, appuyer su	Français						
Für Anzeigen auf Deutsch klickt man auf	Deutsch						
Per vedere gli schermi in italiano, premere	Italiano						
Para ver las pantallas en español, pulse	Español						
Para visualizar as telas em português, pressione	Português						
			以近 、"别。			2.0	
				XES	XEROX ENGINEI SYSTEMS	erin 3	G
					rev. 1.3 O	1/21/	02
	© XES, Inc. 2002 00000	152					
🔄 Done					🔮 Internet		

www.XES.com/keys

Inhaltsverzeichnis

XES Coupon-Austausch	1
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine Informationen	2
Coupon für einen Funktionsschlüssel einlösen (mit Internetzugang und XEScan Software, ab Version 1.1)	3
Coupon für einen Funktionsschlüssel einlösen (mit Internetzugang und XEScan Software Version 1.0)	6
Coupon für einen Funktionsschlüssel einlösen (ohne Internetzugang)	8
Einen einzelnen Ersatz-Funktionsschlüssel erhalten (XEScan Software ab Version 1.1)	9
Einen einzelnen Ersatz-Funktionsschlüssel erhalten (XEScan Software Version 1.0)	10



Allgemeine Informationen

XEScan Software Version 1.1

Folgende Änderungen sind in Version 1.1 der XEScan System Software enthalten:

- Ein neuer Funktionsschlüssel: Key Install Key (KIK-Hauptinstallationsschlüssel). Dieser wird von der Diagnose-Anwendung des Scanners auf dem PC erstellt und dient der Produktsicherheit. Die KIK-Nummer kommt außerdem beim Einlösen und Installieren von Funktionsschlüsseln zum Einsatz.
- Eine neue KIK-Nummer wird nach dem Herunterladen des jeweiligen Funktionsschlüssels erstellt.
- Eine neue Version der Synergix Scanner Diagnose-Anwendung: Version 2.08
- Eine neue Version der Synergix Scanner Firmware: Version 2.2.4

Um einen Funktionsschlüssel für Version 1.1 des XEScan Systems erfolgreich einlösen und installieren zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Sie haben einen Coupon für das XEScan System erworben.
- Scanner Firmware ab Version 2.2.4
- Scanner Diagnose-Anwendung ab Version 2.08.

Um einen Funktionsschlüssel für Version 1.0 des XEScan Systems erfolgreich einlösen und installieren zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Sie haben einen Coupon für das XEScan System erworben.
- Scanner Firmware ab Version 2.1.7
- Scanner Diagnose-Anwendung ab Version 2.05.



Coupon für einen Funktionsschlüssel einlösen (mit Internetzugang und XEScan Software, ab Version 1.1)



Diagnose-Anwendung-Scannerbeschreibung

SCANNER	×
SCANNER HW ADDRESS:	26:01:00:00:01:D5
SCANNER FIRMWARE: VERSIO	N VERSION = 0.2.1.7
KEY INSTALL KEY VALUE:	000-00-1AE-000-00-9B4
TABLES LOADED: 01000001.FLA 01010001.FLA 03010100.FLA 03030100.FLA 03030100.FLA 03040100.FLA 06000001.FLA 06010001.FLA 06010001.FLA 06010001.FLA 06010001.FLA 06010001.FLA 06010001.FLA 06001001.FLA 06001001.FLA 06001001.FLA 06001001.FLA 06001001.FLA 0501000.FLA 05000050.FLA 05010040.FLA	FEATURE KEY STATUS COLOR LICENCE: PRESENT ENHANCED SPEED: ENABLED HELP

Scannerinformations-Dialog

Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 6, wenn Sie Version 1.0 der XEScan Software verwenden.

- Die 16-stellige Couponnummer auf dem Aufkleber der diesem 1. Set beiliegenden Diskette ermitteln. Die Couponnummer ist der Zahlungsnachweis für die Funktion und ist daher UNBEDINGT sicher aufzubewahren!
- Sicherstellen, dass die XEScan-Anwendung nicht ausgeführt 2. wird. Starten Sie die Diagnose-Anwendung und wählen Sie Systembeschreibung/Scanner, um folgende Information zu erhalten:
 - HW-Adresse des Scanners (26:01:xx:xx:xx, wobei xx für ein Zahlen- oder Buchstaben-Paar steht).
 - Key Install Key (KIK-Hauptinstallationsschlüssel).
- 3. Auf "Done" (Fertig) klicken, um das Scanner-Dialogfeld zu schließen, und anschließend erneut auf "Done" klicken, um die Diagnose-Anwendung zu beenden.
- 4. Die Seriennummer des Scanners feststellen. Sie befindet sich links vorne am Scanner, unter dem Scanner-Einzugsfach.
- Über einen Internet-Browser die Webseite 5. http://www.XES.com/keys aufrufen.
- 6. Die gewünschte Sprache wählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch).
- 7. Auf "Einen Coupon für einen Funktionsschlüssel (Datei) einlösen" und anschließend auf "Fortfahren" klicken.
- 8. Folgende Daten angeben, dann auf "Fortfahren" klicken: Coupon-Kennnummer (siehe Zertifikat/Aufkleber der Diskette)
 - Funktion
 - Key Install Key (KIK-Hauptinstallationsschlüssel)
 - Folgende Daten angeben, dann auf "Fortfahren" klicken:
 - Hardware-Adresse des Scanners
 - -Scanner-Seriennummer
- 10. Die Hardware-Adresse des Scanners erneut eingeben, dann auf "Fortfahren" klicken.
- 11. Name und Anschrift eintragen und auf "Fortfahren" klicken.

(weiter)



9.

12. Die eingegebenen Daten auf der Seite Zusammenfassung überprüfen. Anschließend die Taste "Funktionsschlüssel (Datei) herunterladen" betätigen. Klicken Sie im Dialogfeld "Datei herunterladen" auf "Speichern." Das Fenster "Speichern als" erscheint. Geben Sie nun den Speicherort (Speichern unter:) ein, um die Datei zu speichern. Falls erwünscht, kann die Datei auch umbenannt werden. In dem erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" festlegen, wo die Datei gespeichert werden soll, auf der Festplatte oder auf der mitgelieferten Diskette. Schließen Sie das Fenster "Laden abgeschlossen."

Hinweis: Falls gewünscht, kann die Datei umbenannt werden, dabei darf jedoch die Erweiterung (.plt, .xky) nicht geändert werden. Eine Änderung des Dateinamens hat keine Auswirkung auf die Fähigkeit des Systems, die Datei zu lesen.

- 13. Den "Explorer" auf der Windows-Arbeitsplatz öffnen und zum Speicherort der in Schritt 12 gespeicherten Funktionsschlüsseldatei navigieren. Starten Sie die Installierung durch Doppelklicken des Dateinamens. Im nun eingeblendeten Dialogfenster "Feature Key Update" die Start-Taste betätigen, um die Aktualisierung zu starten. Auf Start klicken und die Aktualisierung wird ausgeführt. Wird das Dialogfeld "Feature Key Update" nach Doppelklicken der Schlüsseldatei nicht eingeblendet, dann folgen Sie den Anweisungen in Schritt 19 zur Installierung eines Funktionsschlüssels (Alternatives Verfahren zur Aktualisierung eines Funktionsschlüssels).
- 14. Wenn die Aktualisierung beendet ist, wird das Dialogfenster "Funktionsschlüssel-Aktualisierung beendet" angezeigt, welches dazu auffordert, den Scanner aus- und wieder einzuschalten. Schalten Sie nun den Scanner aus und anschließend wieder ein. Wenn der Scanner wieder eingeschaltet ist und auf der Scanner-Rückseite ein "P" angezeigt wird, auf "OK" im Dialogfenster "Funktionsschlüssel-Aktualisierung beendet" klicken.
- 15. Es wird ein Dialogfenster "Initialisierung" mit dem Text "Warten auf Initialisierung des Scanners" angezeigt.
- 16. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird der Dialog "Funktionsschlüssel-Status" eingeblendet, in dem der Status aller Funktionsschlüssel angezeigt wird. Den Status des soeben installierten Funktionsschlüssels überprüfen.
- 17. Die XEScan Solution-Anwendung starten und einen Scanvorgang durchführen, um sicherzustellen, dass die neue Funktion aktiviert ist.
- Die Diskette mit der Funktionsschlüsseldatei zusammen mit den Treiber- und Firmware-Disketten und CDs sicher aufbewahren.











Alternatives Verfahren zur Aktualisierung eines Funktionsschlüssels

- Sicherstellen, dass die XEScan-Anwendung nicht ausgeführt wird. Die Diagnose-Anwendung öffnen und Utilities (Dienstprogramme) auswählen.
- 20. Mithilfe der Taste "Durchsuchen" zu der in Schritt 12 gespeicherten Schlüsseldatei navigieren.
- 21. Die Taste "Begin Feature Key Update" (Funktionsschlüssel-Aktualisierung starten) betätigen. Daraufhin erscheint das Dialogfeld "Feature Key Update." Auf Start klicken und die Aktualisierung wird ausgeführt.
- 22. Wenn die Aktualisierung beendet ist, wird das Dialogfenster "Funktionsschlüssel-Aktualisierung beendet" angezeigt, welches dazu auffordert, den Scanner aus- und wieder einzuschalten. Schalten Sie nun den Scanner aus und anschließend wieder ein. Wenn der Scanner wieder eingeschaltet ist und auf der Scanner-Rückseite ein "P" angezeigt wird, auf "OK" im Dialogfenster "Funktionsschlüssel-Aktualisierung beendet" klicken.
- 23. Es wird ein Dialogfenster "Initialisierung" mit dem Text "Warten auf Initialisierung des Scanners" angezeigt.
- 24. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird der Dialog "Funktionsschlüssel-Status" eingeblendet, in dem der Status aller Funktionsschlüssel angezeigt wird. Den Status des soeben installierten Funktionsschlüssels überprüfen.
- 25. Die XEScan Solution-Anwendung starten und einen Scanvorgang durchführen, um sicherzustellen, dass die neue Funktion aktiviert ist.
- 26. Die Diskette mit der Funktionsschlüsseldatei zusammen mit den Treiber- und Firmware-Disketten und CDs sicher aufbewahren.



Coupon für einen Funktionsschlüssel einlösen (mit Internetzugang und XEScan Software Version 1.0)



Diagnose-Anwendung- Scannerbeschreibung



Scannerinformations-Dialog

Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 3, wenn Sie eine Version der XEScan Software ab Version 1.1 verwenden.

- Die 16-stellige Couponnummer auf dem Aufkleber der diesem 1. Set beiliegenden Diskette ermitteln. Die Couponnummer ist der Zahlungsnachweis für die Funktion und ist daher UNBEDINGT sicher aufzubewahren!
- Sicherstellen, dass die XEScan-Anwendung nicht ausgeführt 2. wird. Starten Sie die Diagnose-Anwendung und wählen Sie Systembeschreibung/Scanner, um folgende Information zu erhalten:
 - HW-Adresse des Scanners (26:01:xx:xx:xx, wobei xx für ein Zahlen- oder Buchstaben-Paar steht).
- 3. Auf "Done" (Fertig) klicken, um das Scanner-Dialogfeld zu schließen, und anschließend erneut auf "Done" klicken, um die Diagnose-Anwendung zu beenden.
- Die Seriennummer des Scanners feststellen. Sie befindet sich 4. links vorne am Scanner, unter dem Scanner-Einzugsfach.
- 5. Über einen Internet-Browser die Webseite http://www.XES.com/keys aufrufen.
- 6. Die gewünschte Sprache wählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch).
- 7. Auf "Einen Coupon für einen Funktionsschlüssel (Datei) einlösen" und anschließend auf "Fortfahren" klicken.
- 8. Folgende Daten eingeben, dann auf "Fortfahren" klicken: Coupon-Kennnummer (siehe Zertifikat/Aufkleber der Diskette)
 - Funktion
- 9. Folgende Daten angeben, dann auf "Fortfahren" klicken:
 - Hardware-Adresse des Scanners
 - Scanner-Seriennummer .
- 10. Die Hardware-Adresse des Scanners erneut eingeben, dann auf "Fortfahren" klicken.
- 11. Name und Anschrift eintragen und auf "Fortfahren" klicken.



12. Die eingegebenen Daten auf der Seite Zusammenfassung überprüfen. Anschließend die Taste "Funktionsschlüssel (Datei) herunterladen" betätigen. Klicken Sie im Dialogfeld "Datei hochladen" auf "Speichern." Das Fenster "Speichern als" erscheint. Geben Sie nun den Speicherort (Speichern unter:) ein, um die Datei zu speichern. Falls erwünscht, kann die Datei auch umbenannt werden. In dem erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" festlegen, wo die Datei gespeichert werden soll, auf der Festplatte oder auf der mitgelieferten Diskette. Schließen Sie das Fenster "Laden abgeschlossen."

Hinweis: Falls gewünscht, kann die Datei umbenannt werden, dabei darf jedoch die Erweiterung (.plt, .xky) nicht geändert werden. Eine Änderung des Dateinamens hat keine Auswirkung auf die Fähigkeit des Systems, die Datei zu lesen.

- 13. Den "Explorer" auf der Windows-Arbeitsplatz öffnen und zum Speicherort der in Schritt 12 gespeicherten Funktionsschlüsseldatei navigieren. Starten Sie die Installierung durch Doppelklicken des Dateinamens. Im nun eingeblendeten Dialogfenster "Feature Key Update" die Start-Taste betätigen, um die Aktualisierung zu starten. Auf Start klicken und die Aktualisierung wird ausgeführt. Wird das Dialogfeld "Feature Key Update" nach Doppelklicken der Schlüsseldatei nicht eingeblendet, dann folgen Sie den Anweisungen in Schritt 19 (siehe Seite 5) zur Installierung eines Funktionsschlüssels (Alternatives Verfahren zur Aktualisierung eines Funktionsschlüssels).
- 14. Wenn die Aktualisierung beendet ist, wird das Dialogfenster "Funktionsschlüssel-Aktualisierung beendet" angezeigt, welches dazu auffordert, den Scanner aus- und wieder einzuschalten. Schalten Sie nun den Scanner aus. Wenn der Scanner wieder eingeschaltet ist und auf der Scanner-Rückseite ein "P" angezeigt wird, auf "OK" im Dialogfenster "Funktionsschlüssel-Aktualisierung beendet" klicken.
- 15. Es wird ein Dialogfenster "Initialisierung" mit dem Text "Warten auf Initialisierung des Scanners" angezeigt.
- 16. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird der Dialog "Funktionsschlüssel-Status" eingeblendet, in dem der Status aller Funktionsschlüssel angezeigt wird. Den Status des soeben installierten Funktionsschlüssels überprüfen.
- 17. Die XEScan Solution-Anwendung starten und einen Scanvorgang durchführen, um sicherzustellen, dass die neue Funktion aktiviert ist.
- Die Diskette mit der Funktionsschlüsseldatei zusammen mit den Treiber- und Software-Disketten und CDs sicher aufbewahren.



Coupon für einen Funktionsschlüssel einlösen (ohne Internetzugang)

- 1. Nur für U.S.A.: Customer First unter 1-877-XES-DNCS. Außerhalb der U.S.A. wenden Sie sich bitte an Ihren XES-Kundendienstbeauftragten.
- Nach Erhalt der Diskette bzw. E-Mail mit der entsprechenden Datei das Verfahren "Funktionsschlüssel über das Internet beziehen" (siehe Schritte 13 bis 18) durchführen, um die Funktion zu aktivieren.



Einen einzelnen Ersatz-Funktionsschlüssel erhalten (XEScan Software ab Version 1.1)

Wenn der Funktionsschlüssel nicht auffindbar ist und ein Ersatzschlüssel benötigt wird, ist folgendermaßen vorzugehen (für XEScan Version 1.0 folgen Sie den Anweisungen ab Seite 9):

Über das Internet ...

- 1. Sicherstellen, dass die XEScan-Anwendung nicht ausgeführt wird. Starten Sie die Diagnose-Anwendung und wählen Sie Systembeschreibung/Scanner, um folgende Information zu erhalten:
 - Key Install Key (KIK-Hauptinstallationsschlüssel).
- 2. Über einen Internet-Browser die Webseite <u>www.XES.com/keys</u> aufrufen.
- 3. Die gewünschte Sprache wählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch).
- 4. Auf "Einen einzelnen Ersatz-Funktionsschlüssel erhalten" und anschließend auf "Fortfahren" klicken.
- 5. Folgende Daten angeben, dann auf "Fortfahren" klicken:
 - Coupon-Kennnummer (siehe Zertifikat/Aufkleber der Diskette)
 - KIK-Nummer
- 6. Klicken Sie im Dialogfeld "Datei herunterladen" auf "Speichern." Das Fenster "Speichern als" erscheint. Geben Sie nun den Speicherort (Speichern unter:) ein, um die Datei zu speichern. Falls erwünscht, kann die Datei auch umbenannt werden. In dem erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" festlegen, wo die Datei gespeichert werden soll, auf der Festplatte oder auf der mitgelieferten Diskette. Schließen Sie das Fenster "Laden abgeschlossen."

Hinweis: Falls gewünscht, kann die Datei umbenannt werden, dabei darf jedoch die Erweiterung (.plt, .xky) nicht geändert werden. Eine Änderung des Dateinamens hat keine Auswirkung auf die Fähigkeit des Systems, die Datei zu lesen.

 Die Schritte 13 bis 18 (Coupon f
ür einen Funktionsschl
üssel einl
ösen (mit Internetzugang und XEScan Software, ab Version 1.1) des Verfahrens "Funktionsschl
üssel mit Internet-Zugriff beziehen" wiederholen, um das Verfahren abzuschlie
ßen.

Ohne Internet-Zugriff....

- 1. Nur für U.S.A.: Customer First unter 1-877-XES-DNCS. Außerhalb der U.S.A. wenden Sie sich bitte an Ihren XES-Kundendienstbeauftragten.
- Die Schritte 13 bis 18 (Coupon f
 ür einen Funktionsschl
 üssel einl
 ösen (mit Internetzugang und XEScan Software, ab Version 1.1) des Verfahrens "Funktionsschl
 üssel mit Internet-Zugriff beziehen" wiederholen, um das Verfahren abzuschlie
 ßen.



Einen einzelnen Ersatz-Funktionsschlüssel erhalten (XEScan Software Version 1.0)

Wenn der Funktionsschlüssel nicht auffindbar ist und ein Ersatzschlüssel benötigt wird, ist folgendermaßen vorzugehen (für XEScan Version ab 1.1 folgen Sie den Anweisungen ab Seite 8):

Über das Internet ...

- 1. Sicherstellen, dass XEScan Software Version 1.0 vorhanden ist.
- 2. Über einen Internet-Browser die Webseite <u>www.XES.com/keys</u> aufrufen.
- 3. Die gewünschte Sprache wählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch).
- 4. Auf "Einen einzelnen Ersatz-Funktionsschlüssel erhalten" und anschließend auf "Fortfahren" klicken.
- 5. Die Couponnummer (siehe Zertifikat oder Aufkleber der Diskette in diesem Set) eingeben und auf "Fortfahren" klicken.
- 6. Klicken Sie im Dialogfeld "Datei herunterladen" auf "Speichern." Das Fenster "Speichern als" erscheint. Geben Sie nun den Speicherort (Speichern unter:) ein, um die Datei zu speichern. Falls erwünscht, kann die Datei auch umbenannt werden. In dem erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" festlegen, wo die Datei gespeichert werden soll, auf der Festplatte oder auf der mitgelieferten Diskette. Schließen Sie das Fenster "Laden abgeschlossen."

Hinweis: Falls gewünscht, kann die Datei umbenannt werden, dabei darf jedoch die Erweiterung (.plt, .xky) nicht geändert werden. Eine Änderung des Dateinamens hat keine Auswirkung auf die Fähigkeit des Systems, die Datei zu lesen.

 Die Schritte 13 bis 18 (Coupon f
ür einen Funktionsschl
üssel einl
ösen (mit Internetzugang und XEScan Software Version 1.0) des Verfahrens "Funktionsschl
üssel mit Internet-Zugriff beziehen" wiederholen, um das Verfahren abzuschlie
ßen.

Ohne Internet-Zugriff....

- 1. Nur für U.S.A.: Customer First unter 1-877-XES-DNCS. Außerhalb der U.S.A. wenden Sie sich bitte an Ihren XES-Kundendienstbeauftragten.
- Die Schritte 13 bis 18 (Coupon f
 ür einen Funktionsschl
 üssel einl
 ösen (mit Internetzugang und XEScan Software Version 1.0) des Verfahrens "Funktionsschl
 üssel mit Internet-Zugriff beziehen" wiederholen, um das Verfahren abzuschlie
 ßen.

