

Note di release per l'utente

Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server, versione 1.0

Questo documento contiene informazioni relative a Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server versione 1.0. Prima di utilizzare Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server, distribuire una copia di queste *Note di release per l'utente* a tutti gli utenti.

NOTA: In questo documento viene utilizzato il termine "Integrated Fiery Color Server" per fare riferimento a Xerox 700 Digital Color Press con Integrated Fiery Color Server. Il termine "macchina da stampa digitale" viene utilizzato per fare riferimento a Xerox 700 Digital Color Press.

Sistema

Spegnimento della macchina da stampa digitale

Quando la macchina da stampa digitale viene spenta manualmente, potrebbe non riavviarsi perché il pannello di controllo della macchina da stampa digitale di Integrated Fiery Color Server indica di essere acceso.

Hardware e software di Integrated Fiery Color Server

I componenti hardware e software di Integrated Fiery Color Server possono essere utilizzati solo con la Xerox 700 Digital Color Press.

Macchina da stampa digitale

Segno "\" mancante nel nome del modello di scansione SMB

Sul pannello di controllo della macchina da stampa digitale, quando si seleziona Network Scanning (Scansione rete) e poi si aggiornano i modelli, il pannello di controllo della macchina da stampa digitale visualizza i nomi dei modelli di scansione SMB con un solo segno "\", ad esempio, smb:\dw-xppro2\public\scan, invece di smb:\\dw-xppro2\public\scan.

Driver di stampa

Stampa di lavori formato 11x17" con orientamento verticale e perforatura

È possibile stampare lavori formato 11x17" con orientamento verticale e perforatura quando l'opzione Posizione perforatura è impostata su Superiore.

Opzione di stampa Ruota di 180 non disponibile per i lavori con orientamento verticale

L'opzione di stampa Ruota di 180 è disponibile solo per i lavori con l'orientamento verticale.

Opzione di stampa Fascicola

Il driver di stampa di Integrated Fiery Color Server non sovrascrive l'opzione di stampa Fascicola impostata nell'applicazione utilizzata. Per ovviare al problema, attivare o disattivare l'opzione di stampa Fascicola nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione in base ai risultati desiderati.

Opzioni di stampa Tipo di supporti e Grammatura supporto

Per specificare l'opzione Grammatura supporto, è necessario specificare anche l'opzione Tipo di supporti.

Opzione di stampa Supporto per copertine

L'opzione di stampa Supporto per copertine non è disponibile in Booklet Maker perché Integrated Fiery Color Server non supporta Paper Catalog.

Livello patinatura lucida

Sebbene sia descritta nella documentazione per l'utente, l'opzione "Livello patinatura lucida" non è disponibile.

Stampa

Stampa dal Vassoio 5

Prima di stampare dal Vassoio 5, è necessario configurarlo sulla macchina da stampa digitale con la carta di formato e grammatura corretti.

Messaggio erraneo di carta esaurita

Potrebbe apparire un messaggio erraneo di carta esaurita per il Vassoio 2 che indica di caricare un formato carta per cui il Vassoio 2 non è stato programmato.

Mac OS X

Opzione di stampa Copie

Non è possibile cambiare il numero di copie in Caratteristiche Fiery, scheda Info lavoro di Proprietà in dettaglio del driver di stampa per Mac OS X. Il numero di copie può essere cambiato da Copie e pagine.

Driver di stampa per Mac OS X in turco e russo

I driver di stampa per Mac OS X in turco e russo non sono supportati.

Command WorkStation

Proprietà del lavoro

In Command WorkStation, Macintosh Edition, per accedere a Proprietà del lavoro ci vuole più tempo che per accedere a Proprietà del lavoro di Command WorkStation, Windows Edition.

Grammatura supporto stampa su carta di grammatura predefinita

Se si imposta Tipo di supporti su "Usa impostazioni macchina", l'impostazione Grammatura supporto viene ignorata e il lavoro viene stampato su carta di grammatura predefinita. Per ovviare al problema, specificare Non patinato (carta comune) per Tipo di supporti per far stampare il lavoro sul supporto con la grammatura specificata.

Uso di Stampa dopo per cambiare l'ordine di stampa del lavoro

Quando un lavoro è in attesa di essere elaborato ed è evidenziato in “giallo” nella coda Lavori attivi di Command WorkStation, è possibile cambiarne l'ordine di stampa con Stampa dopo. I lavori in attesa di essere stampati e evidenziati in “verde” non possono essere spostati perché sono già nella coda di stampa della macchina da stampa digitale.

Calibrazione del colore

Tipi di supporti e grammature supportati

La calibrazione del colore non supporta questi tipi di supporti: Comune, Pesante 1, Pesante 2, Pesante 3, Patinata 1, Patinata 2, Patinata 3 o Trasferibile. Specificare Non patinato o Patinata per Tipo di supporti e un valore compreso tra 64 e 300 g/m2 per Grammatura supporto.

Impose

Stampa di intervalli di pagine con le opzioni di stampa layout N pagine

Quando si esegue l'imposizione di un lavoro con layout N pagine con un intervallo di pagine specificato, viene stampato un foglio (fronte e retro) invece di una pagina singola (un solo lato).

WebTools

Impossibile disabilitare Port 9100 in WebTools

L'opzione Port 9100 non può essere disabilitata in Configura di WebTools. Se si disabilita Port 9100 e poi si riavvia Integrated Fiery Color Server, Port 9100 viene abilitato ancora una volta automaticamente.

Booklet Maker

Formato documento e Orientamento

In Proprietà del lavoro di Command WorkStation e nel driver di stampa per Mac OS X, da Booklet Maker mancano le opzioni Formato documento e Orientamento. Si tratta di un limite di Mac OS.

In Proprietà del lavoro, non è possibile cambiare Formato documento e Orientamento di un lavoro. È comunque possibile sovrascrivere Formato pagina.

Applicazioni

Adobe InDesign

Se si stampa un lavoro da Adobe InDesign su Windows Vista, specificare il numero di copie in InDesign invece che nella scheda Stampa Fiery del driver di stampa.

Adobe Acrobat 7.x o successive

Quando si stampa un lavoro fascicolato da Adobe Acrobat 7.x o versioni successive, deselezionare la casella Fascicola nell'applicazione per avere il risultato corretto.