ISO 9001 FM 25212

ASSEMBLY INSTRUCTIONS MODE D' ASSEMBLAGE AUFBAUANLEITUNG ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE SAMENVOEGINGSAANWIJZINGEN INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

XEROX
CopyCentre C20, FaxCentre F12, WorkCentre M15, M15i, M20, M20i



DR9351



A8191-X, F4243, F2500



DR9352, DR9357



DR9358



A8188, ZF4319, F2500



DR9353



DR9359



DR9354, B5300, B5330

BE SURE TO ATTACH THE STABILISER FOOT ON THE REAR SIDE OF THE DESK.
S'ASSURER QUE LES STABILISATEURS SONT BIEN FIXÉS AU CÔTÉ DROIT ET À L'ARRIÈRE DU MEUBLE.
SICHERSTELLEN, DASS DIE STABILISIERUNGSFÜSSE AN DER RECHTEN UND HINTEREN SEITE DES TISCHES ANGEBRACHT SIND.
VERIFICARE CHE I PIEDINI STABILIZZATORI SIANO FISSATI AI LATI DESTRO E POSTERIORE DELLA SCRIVANIA.
PROCURE QUE LAS PATAS DEL ESTABILIZADOR ESTÉN MONTADAS EN EL LADO POSTERIOR Y DERECHO DEL ESCRITORIO.
ZORG DAT STABILISATOREN AAN DE RECHTERZIJDE EN DE ACHTERKANT VAN HET KABINET BEVESTIGD ZIJN.
ASSEGURE-SE DE FIXAR O PÉ ESTABILIZADOR NA PARTE TRASEIRA DA MESA



PLEASE RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG BEHALTEN. VEUILLEZ GARDER POUR REFERENCE ULTERIEURE.
POR FAVOR CONSERVESE PARA USO FUTURO. SI PREGA DI CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI. GELIEVE TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE. POR FAVOR GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

REFER TO INSPECTION LABEL ON THE UNDERSIDE OF THE UNIT FOR THE PART NUMBER. POUR LE NUMERO DE PIECE; VOIR LA PLAQUE DE CINTROLE SUR LA SURFACE INFERIEURE DE L'ARMOIRE.
DIE TEILNUMMER IST AUF DEN PRÜFETIKETT AN DER UNTERSEITE DES SCHRANKS VERMERKT. IL NUMERO-DEL PEZZO E RIPORTATO SULL'ETICHETTA DI CONTROLLO SULLA PARTE INFERIORE DEL MOBILE.
VEASE LA ETIQUETA DE INSPECCION EN LA CARA INFERIOR DE LA UNIDAD PARA AVERIGUAR EL NUMERO DE PIEZA. VEJA A ETIQUETA DE CONTROLE NA PARTE INFERIOR DA UNIDADE PARA OBTER O NÚMERO DE PEÇA

CDCR: 5905 DATE: 05-01-05
ISSUE: B DRG No.: L1963/30
DN291-A

ISO 9001 FM 25212

ASSEMBLY INSTRUCTIONS MODE D' ASSEMBLAGE AUFBAUANLEITUNG STRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE SAMENVOEGINGSAANWIJZINGEN INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

XEROX
CopyCentre C20, FaxCentre F12, WorkCentre M15, M15i, M20, M20i



IF YOUR MACHINE INCLUDES THE TRAY 2 OPTION, BE SURE TO LOAD PAPER INTO ONE TRAY AT A TIME.
SI LA MACHINE DISPOSE DE L'OPTION 2 MAGASINS, VEILLER À CHARGER LE PAPIER DANS UN MAGASIN À LA FOIS
SE LA MACCHINA È DOTATA DEL VASSOIO 2, CARICARE CARTA NEI VASSOI UNO ALLA VOLTA
VERFÜGT DAS GERÄT ÜBER ZWEI BEHÄLTER, DIE BEHÄLTER NACHEINANDER BELADEN
SI LA MÁQUINA TIENE LA BANDEJA 2 OPCIONAL, ASEGÚRESE DE COLOCAR PAPEL EN UNA BANDEJA A LA VEZ
SE O SEU EQUIPAMENTO TIVER A OPÇÃO DE 2 BANDEJAS, ASSEGURE-SE DE CARREGAR O PAPEL EM UMA BANDEJA DE CADA VEZ
INDIEN UW APPARAAT OVER EEN TWEEDE LADE BESCHIKT, DIENT U BIJ HET PLAATSEN VAN PAPIER SLECHTS EEN LADE PER KEER UIT TE TREKKEN

PLEASE RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG BEHALTEN. VEUILLEZ GARDER POUR REFERENCE ULTERIEURE.
POR FAVOR CONSERVESE PARA USO FUTURO. SI PREGA DI CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI. GELIEVE TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE. POR FAVOR GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

REFER TO INSPECTION LABEL ON THE UNDERSIDE OF THE UNIT FOR THE PART NUMBER. POUR LE NUMERO DE PIECE; VOIR LA PLAQUE DE CINTROLE SUR LA SURFACE INFERIEURE DE L'ARMOIRE.
DIE TEILNUMMER IST AUF DEN PRÜFETIKETT AN DER UNTERSEITE DES SCHRANKS VERMERKT. IL NUMERO-DEL PEZZO E RIPORTATO SULL'ETICHETTA DI CONTROLLO SULLA PARTE INFERIORE DEL MOBILE.
VEASE LA ETIQUETA DE INSPECCION EN LA CARA INFERIOR DE LA UNIDAD PARA AVERIGUAR EL NUMERO DE PIEZA. VEJA A ETIQUETA DE CONTROLE NA PARTE INFERIOR DA UNIDADE PARA OBTER O NÚMERO DE PEÇA